Techninė instrukcija

TIKO ALIEJUS 3752

• Aukštos kokybės gaminys iš natūralios kilmės žaliavų, saugus žmonių sveikatai ir gyvenamojo ploto ekologijai;

• Universalus gaminys, skirtas naudoti išorėje ir viduje;

• Formuoja elastingą, oro sąlygoms atsparią, garams pralaidžią apsauginę ir dekoratyvinę dangą,

šilkinis matinis paviršius su purvą ir vandenį atstumiančiomis savybėmis, malonus

lytėjimo pojūčiai ir antistatinis poveikis;

• Gražiai „uždega“ medieną, sukurdamas kontrastą tarp minkštų ir kietų pluoštų medienos, tonuojasi įvairiais atspalviais;

• Laikui bėgant nesilupa, nesisluoksniuoja ir neskilinėja;

• Sudėtyje nėra biologiškai aktyvių komponentų, rekomenduojamas sodo baldams,saugus sąlytyje su žmogaus oda;

• Dėl didelio tungo (medžio) aliejaus kiekio jis pasižymi puikiomis prasiskverbimo savybėmis.

Puikiai tinka termomedžiui ir egzotinei medienai;

• Norint atnaujinti paviršių, nereikia šlifuoti, reikia tik vieno sluoksnio;

Produkto aprašymas: BIOFA tikmedžio aliejus yra bespalvis natūralus ir, skirtas lauko sodo ir kiemo baldams medienos paviršiaus apdorojimui. Atgaivina ir pagilina natūralią struktūrą ir atnaujinai apdorotus pagrindus,todėl gaunamas atvirų porų, šilkinis blizgus, lengvai prižiūrimas paviršius,apsaugantis medieną.Apsauga nuo oro sąlygų. Jis atitinka DIN 53160

Tikmedžio aliejus tinka pagrindiniam apdorojimui, pavyzdžiui, sodo ir kiemo baldų priežiūrai dėl nepalankių oro sąlygų, ir tinka visų rūšių medienai,taip pat termo medienai.

Sudėtis: Linų sėmenų aliejus, be aromatinių medžiagų, labai išgrynintas

Vaitspiritas, medienos aliejus, ricinos aliejus-kanifolijos derva, cinko oksidas, mikro vaškas, brinkstantis molis, putų šalinimo priemonė, drėkinamoji medžiaga,cirkonio, kobalto ir mangano džiovintuvai,Antioksidantas.

Techninė instrukcija

Darbo žingsniai:

1. Pirminis apdorojimas: Pagrindai turi būti sausi (medienos drėgmė

max.12%) švarūs, jei reikia nuvalykite skiedikliu BIOFA 0500.

Kruopščiai pašalinkite senus dažus. Galutinis sodo baldų paviršių šlifavimas su 180-240 padu.

2. Apdorojimas: BIOFA tikmedžio aliejų tolygiai užtepkite teptuku arba voleliu ir leiskite išdžiūti. Antrasis panaudojimas su tarpiniu šlifavimu (240 padu) padidina paviršiaus tarnavimo laiką ,ir palengvina jo priežiūrą.

Svarbu: būtinai atlikite išankstinius testus! Ne žemesnė kaip 12°C

Tačiau tepkite alyvą bent kartą per metus.Apdorojant ir džiovinant gaminius patalpose

užtikrinti optimalią gryno oro cirkuliaciją!

3. Įrankių valymas: Iš karto po naudojimo su BIOFA skiedikliu 0500.

Atliekų tvarkymas:

Skystų produktų likučiai ir ne iki galo ištuštinti ir išvalyti konteinerius atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis Išmeskite laikantis vietinių/nacionalinių taisyklių.

Išdžiūvus, likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas.

AVV atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 11*

Džiūvimas: išdžiūsta po 6-10 valandų, šlifuojamas ir dažomas po 12 valandų (20°C / 50-55% santykinė drėgmė)

Išeiga:

1 sluoksnis: 70-100 ml/m2 arba 10-14 m2/l,

2-as sluoksnis: 30-50 ml/m2 arba 20-30 m2/l

Bet tai labai priklauso nuo paviršiaus sugeriamumo.

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir sandariai uždarytą. Galimas plėvelės susidarymas. Jei reikia, nukoškite aliejų

Talpa: 375 ml, 1 l ir 2,5 l skardinė/kibiras

Techninė instrukcija

Sauga: Informacija apie pavojų ir saugą:

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį. Sudėtyje yra kobalto bis(2-etilheksanoato). Gali sukelti alergines reakcijas priežastis.

Produkte sumirkusios darbo medžiagos ir drabužiai turi būti sandarūs (savaiminio užsidegimo pavojus!) Pats produktas neužsidega.Saugoti nuo vaikų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose.Saugokite nuo patekimo į akis ir ant ju

Patekti ant odos ar drabužių. Patekus ant odos nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Įsitikinkite, kad turite tinkamą odos apsaugą! Purškiant neįkvėpkite purškiamojo rūko ir dėvėkite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (kombinuotas filtras A2/P2) ir apsauginius akinius. Kaitinant arba purškiant, gali susidaryti sprogūs garų/oro mišiniai! At

Šlifavimo darbai Naudokite kvėpavimo takų apsaugą (dulkių filtras P2). Nors

Apdorojimo ir džiovinimo metu užtikrinkite gerą vėdinimą.

Galimas rūšiai būdingas natūralių žaliavų kvapas!

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

3752 yra maks. 270 g/l LOJ.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia

2024.04.04