

## Techninė instrukcija

---

### Skystas vaškas universalus 2063

#### 375 ml – 1L

- Vaškas pagamintas iš natūralios kilmės žaliavų ir yra saugus sveikatai.
- Vaškas turi 100% sausų likučių ir neturi tirpiklių;
- Suformuoja garams pralaidžią šilko matinę dangą atstumiančią purvą ir vandenį, malonūs lytėjimo pojūčius ir antitistatinį poveikį;
- Dėl didelės karnaubo vaško koncentracijos kompozicijoje jis suformuoja gana stiprią, dilimui atsparią dangą;
- Jis yra atsparus karščiui ir rekomenduojamas naudoti esant temperatūrai iki 120°C, gali būti naudojamas mediniams paviršiams apdirbti saunoms ir vonioms
- Galima naudoti paviršių vaškavimui ir medienos restauravimui, grindims, durims ir baldams padengtiems alyva, siekiant atnaujinti. Restauravimas, blizgesio atstatymas ar papildoma paviršiaus apsauga;
- Laikui bėgant nesilupa, nesisluoksniuoja ir neskilinėja;
- Norint atnaujinti paviršių, šlifuoti nereikia, tik vienas naujas sluoksnis.

**Produkto aprašymas:** Grindims ir baldams. Skirtas alyvuotiems, vaškuotiems arba neapdorotiems medienos ir kamštienos paviršiams. BIOFA vaško apdaila yra aukščiausios koncentracijos ir natūralių aliejų mišinys, dervos ir karnaubo vaškas. Jis yra bespalvis ir suteikia satininio blizgesio, atspari vandeniui, difuzijai, atspari trinčiai ir antistatinė apdaila. Alyvuotiems/vaškuotiems mediniams ir kamštiniais paviršiams vidaus darbams. **Nenaudokite vaškuotoms dangoms be aliejinio grunto, nes gali kitaip formuoti dėmes.**

**Spalva:** bespalvis, nesitonuoja

**Blizgumas:** šilkinis matinis

**Sudėtis:** Sėmenų aliejus, karnaubo vaškas, dygminių aliejus, kolofonijos dervos mišinys, ricino aliejaus, kolofonijos mišinys, kobalto polimero džiovinimo medžiaga, Cirkonio, kalcio ir mangano džiovinimas agentai.

**Paviršiaus paruošimas:** Pagrindas turi būti sausas (maksimalus medienos drėgnumas: 12 %) ir švarus. Ant labai sugeriančių pagrindų ir norint pasiekti patvarią apdailą, iš anksto apdoroti BIOFA universaliu medienos gruntu prime 3755 be tirpiklių. Siekiant kuo geresnio dekoratyvumo ir lytėjimo pojūčių, rekomenduojama atlikti tarp sluoksnių šlifavimą abrazyvas, kurio grūdelių dydis P500-P600.

**Naudojimas:** nedidelį kiekį BIOFA vaško užtepkite ant medienos paviršių, tada paskirstykite ir tolygiai nupoliruokite baltu padu. Profesionalūs vartotojai taip pat gali tepti vaško balzamą dviašmene nerūdijančio plieno mentele. Tada nuvalykite ir nupoliruokite baltu padu. Ant didesnių paviršių (>50m<sup>2</sup>), rekomenduojama dirbti dviem žmonėm, kad išvengti ankstyvo išdžiūvimo

Apdorojimas karštu purškimu: vašką taip pat galima apdoroti su karšto purškimo vaško įranga. Lydomosi ir apdorojimo temperatūra yra apytiksliai. 85°C. Oro purškimą ir medžiagų srautą sureguliuoti taip, kad būtų gaunamas tolygus purškimo raštas be trikdžių. Rekomenduojame 0,8-1,5 mm antgalio skersmenį, priklausomai nuo įrangos tipo. Užtepkite tik labai ploną sluoksnį vaško, tada patrinkite audiniu arba baltu padu ir nublizginkite.

**Džiūvimo laikas:** 12-16 valandų (20°C/55-65% santykinė oro drėgmė). Būtinai visiškai išdžiūvinti ir sukietėjimai. Visiškai atsparumas pasiekiamas per 10-14 dienų.

Didelė drėgmė, žema temperatūra ir šviežio oro trūkumas gali padidinti džiūvimo laiką.

**Išeiga:** 1-2 sluoksniai, priklausomai nuo norimo rezultato. Atnaujinant paviršių, reikia tik 1 sluoksnio. Vienu sluoksniu tepant ant anksčiau aliejumi padengto paviršiaus:

1 sluoksniu 1 litras 90 m<sup>2</sup> arba 10-12 ml/m<sup>2</sup>g

2 sluoksniai 1 litras 60 m<sup>2</sup> arba 16-17 ml/m<sup>2</sup>

**Sandėliavimas:** Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir sandariai uždarytą. Galimas plėvelės susidarymas, prieš vėl naudodami nuimkite ir, jei reikia, perkoškite. Laikymas 3 metai nuo pagaminimo

**Atliekų tvarkymas:** Skystų produktų likučius ir ne iki galo ištuštintus ir neišvalytus konteinerius atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Likusius kiekius ir išmirkusias darbo medžiagas galima išmesti jei jos išdžiūvusios, juos reikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas. EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 11\*

**Sauga Instrumentų valymas:** Iš karto po naudojimo palikite darbo įrankius inde su vandeniniu tirpalu. BIOFA 0600 arba NAPONA 2090, tada nuplaukite šiltu vandeniu.

- Labai svarbu laikytis paviršiaus paruošimo reikalavimų ir kontroliuoti alyvos suvartojimo parametrus

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi. BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia

# Techninė instrukcija

2024.04.03